



# Kurzanleitung VEO

## 3-Tasten-Bedieneinheit



Farbauswahl Ein-/Aus, Zoom +/-, Autofokus Helligkeit/ Kontrast, Zeilenlineal/-abdeckung



Menüauswahl Ein-/Aus, Einstellung autom. Abschaltfunktion Beleuchtung Ein/Aus mit Dimmfunktion, Einstellung autom. Abschaltfunktion, Übersichtsmodus

### Vorderseite

	Farbauswahl	Wechsel zwischen Echtfarben und Fehlfarben
	Ein-/Ausschalten	Einschalten: mittleren Knopf kurz drücken Ausschalten: Knopf ca. 4 Sek. drücken
	Zoom +/-	mittleren Knopf nach links/rechts drehen
	Autofokus	An-/Abschalten: mittleren Knopf kurz drücken
	Kontrast/Helligkeit	reingedrückten Knopf nach links/rechts drehen
	Zeilenabdeckung	herausgezogenen Knopf von links bis zur Mitte drehen
	Zeilenlineal	herausgezogenen Knopf von der Mitte bis nach rechts drehen
	Zeilenlineal/ Zeilenabdeckung ausschalten	herausgezogenen Knopf reindrücken

### Unterseite

	Menü Ein/Aus	schwarze Taste kurz drücken
	Beleuchtung Ein/Aus/dimmen	gelbe Taste kurz drücken bis zur gewünschten Einstellung
	Übersichtsmodus	gelbe Taste gedrückt lassen
	automatisches Ausschalten	schwarze und gelbe Taste gleichzeitig drücken: Wechsel der automatischen Ausschaltzeiten